ALU ZINC SPRAY

Alu Zinc Spray je antikorózny náter v aerosólovom obale pre účinnú ochranu proti korózii. Vhodný ako základný náter alebo ako konečná povrchová úprava s dokonalým vzhľadom.



Hodnotenie:

Konzistencia	kvapalina
Vytvrdzovací systém	Fyzické sušenie
Rýchlosť vytvrdzovania*	Dá sa prelakovať po 24 hodinách
Obsah sušiny	cca 18,5%
Teplota vzplanutia	< 0°C
Obsah prchavých látok (VOC)	cca 54%
Doba schnutia (23°C a 50% relatívnej vlhkosti)	Protiprachové po dobu 10 minút, nelepivé po dobu 20 min.
Teplotná odolnosť**	-30°C až +120°C
Výťažok (400 ml balenie)	1,5 - 2 m²

* Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok prostredia, ako je teplota, vlhkosť a typ substrátu. ** Platí pre úplne vytvrdený produkt.

Charakteristika:
- Vytvára lesklý vrchný náter
- Dobrá mechanická odolnosť
- Vhodné aj na ochranu bodových zvarov
- Dobrá elektrická vodivosť povlaku
- Vysoká úroveň ochrany proti korózii
- Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Efektívna aplikácia s minimálnym odpadom
- Môže byť použitý ako vrchný náter alebo základný náter

Príklady použitia:
- Antikorózna ochrana častí karosérie
- plechové žľaby, ochrana zvarov vrátane bodových žľabov
- Vďaka elektrostatickému účinku spreja počas aplikácie sa odpad výrazne znižuje
- Alu Zinc Spray má galvanizačný účinok, ktorý chráni zinok, surové železo a oceľ pred koróziou
- Vhodné na ochranu rezov metalizovaných prvkov
- ochrana spojov pri montáži nádrží, zábradlí, plotov, vstupných brán, tesárskych montážnych prvkov atď.

Poprava:
Balenie: 400 ml plechovka
Farba: Hliník strieborná

Trvanlivosť:
3 roky v neotvorenej nádobe na suchom a chladnom mieste pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Základy:
Vhodné povrchy: kovy, poškodené povrchy
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu
Príprava povrchu: odstráňte hrdzu

Odporúčame vykonať predbežnú skúšku priľnavosti na každom povrchu.

Pracovný postup:
Naneste na vyčistený, suchý a odmastený povrch. Predtým odstráňte všetku starú farbu alebo hrdzu. Nádobu dobre pretrepte a zinkový sprej naneste na povrch zo vzdialenosti cca 20 cm. Pracujte iba v suchom prostredí. Aplikujte sprej v 2 vrstvách s odstupom najmenej 2 hodín. Pred nanesením každej vrstvy nádobu dôkladne pretrepte. Po 24 hodinách môže byť natretý vrchným náterom.
Pracovná teplota: +5°C až +35°C

Bezpečnosť:
Dodržujte bežné hygienické podmienky a bezpečnosť práce. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
Ďalšie pokyny nájdete v téme. balenie výrobku a karta bezpečnostných údajov.

Poznámky
Po použití vyčistite ventil stlačením rozprašovacieho aplikátora v obrátenej polohe asi na 3 sekundy, kým nevystúpi iba hnací plyn.

Zodpovednosť:
Obsah tohto údajového listu je výsledkom našich testov a skúseností. Má všeobecnú povahu a neposkytuje záruky na zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou používateľa, aby pomocou vlastných testov určil, či je výrobok vhodný pre danú aplikáciu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.