ULTRACARE HD CLEANER

Vysokoúčinný koncentrovaný profesionálny čistiaci prípravok na odstraňovanie organických nečistôt a na hĺbkové čistenie povrchov. Účinný aj ako odstraňovač voskov na vodnej báze a metalizovaných voskov



VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare HD Cleaner je výrobok určený na čistenie veľmi znečistených povrchov ako napr.:

- porcelán, keramika, sklo, neleštený prírodný kameň, betón, terracotta, terrazzo.

Ak sa výrobok používa neriedený, **UltraCare HD Cleaner** je schopný odstrániť škvrny z porcelánových povrchov. Výrobok je tiež schopný odstrániť akékoľvek predbežné úpravy z porcelánovej kameniny.
Vďaka svojmu účinnému čistiacemu a odmasťovaciemu účinku je ideálny na prípravu existujúcich keramických a kamenných povrchov pred aplikáciou cementových výrobkov (ako sú vyrovnávacie malty a/alebo lepidlá), pre zvýšenie prídržnosti a zamedzenie oddelenia sa od podkladu. V tomto prípade je bezpodmienečne nutné zaistiť dokonalé opláchnutie povrchu vodou.
Je tiež ideálny na obnovu povrchov, vrátane odstránenia predchádzajúcich ošetrení s použitím voskov na vodnej báze a metalizovaných voskov.

POPIS

UltraCare HD Cleaner je koncentrovaný čistiaci prípravok. Špeciálne zloženie garantuje vysokoúčinné očistenie s ohľadom na povrch, na ktorý bol výrobok aplikovaný. Je vhodný na použitie na mnohých materiáloch a používa sa v rôznych pomeroch riedenia podľa predpokladaného účelu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare HD Cleaner** nepoužívajte na voskovaných povrchoch, iba v prípade, že sa vyžaduje odstránenie daného ošetrenia a/alebo na povrchoch ošetrených prípravkami, ktoré neodolávajú detergentom na odstraňovanie voskov. V prípade pochybností vykonajte najskôr skúšobný test na menej viditeľnom mieste.
- Skúšobný test je potrebné vykonať pri použití na PVC, gumu a linoleum, za účelom kontroly vhodnosti, najmä čo sa týka zmeny farby a vzhľadu povrchu. Výrobok môže spôsobiť poškodenie metakrylátových povrchov.
- Nepoužívajte na drevené povrchy a leštený kameň.
- Pri práci s **UltraCare HD Cleaner** sa odporúča používať gumené rukavice.
- **UltraCare HD Cleaner** nepoškodzuje kovové alebo pozinkované povrchy; avšak vzhľadom na veľké množstvo materiálov dostupných na trhu odporúča sa vykonať najskôr skúšobný test pri rôznych koncentráciách čistiaceho prípravku.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare HD Cleaner sa používa neriedený pri odstránení škvŕn z porcelánových povrchov. Aplikujte výrobok na škvrny a celoplošne. Prípravok nechajte pôsobiť až do úplného vyschnutia (cca. 1 hodina pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Následne povrch umyte s vodou a potom opláchnite. Pri umývaní je možné použiť abrazívnu špongiu ako napr. Scotch Brite® biely.
UltraCare HD Cleaner riedený s vodou v pomere od 1:10 do 1:20 sa používa na hĺbkové čistenie povrchov. Zriedený roztok aplikujte na povrch a nechajte pôsobiť 5 až 10 minút a potom očistite s použitím kefy alebo brúsneho kotúča. Odstráňte z povrchu roztok a následne povrch opláchnite veľkým množstvom čistej vody. V prípade veľmi silného, ťažko odstrániteľného znečistenia alebo mastnôt, UltraCare HD Cleaner zrieďte s vodou v pomere 1:5, za účelom zvýšenia koncentrácie.
Ak na povrchu zostávajú nečistoty, čistiacu operáciu je možné zopakovať. V každom prípade vždy je potrebné odstrániť roztok z povrchu a následne povrch dôkladne opláchnuť veľkým množstvom čistej vody.
UltraCare HD Cleaner riedený v pomere 1:5 s vodou je vhodný na odstránenie voskových úprav na vodnej báze alebo metalizovaných voskov.
Roztok aplikujte na povrch a nechajte pôsobiť po dobu 5 až 10 minút. Následne pokračujte v čistení s použitím kefy alebo tampónmi. Potom povrch opláchnite veľkým množstvom vody. Ak je potrebné, čistiacu operáciu opakujte.
UltraCare HD Cleaner je možné používať aj so strojnými zariadeniami určenými na čistenie podláh, podľa pokynov ich výrobcu.

SPOTREBA

1 liter **UltraCare HD Cleaner** zriedený v pomere 1 : 20 s vodou je určený na čistenie plochy cca. 200 m^2. Roztok zriedený v pomere 1:5 s vodou umožňuje očistenie plochy cca. 30 m^2. Spotreba závisí od pomeru zriedenia, stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

BALENIE

UltraCare HD Cleaner sa dodáva v 1 kg a 5 kg baleniach.

SKLADOVANIE

UltraCare HD Cleaner môže byť skladovaný po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	tekutina
Farba:	opalizujúca
Hustota:	1,10 g/cm^3
pH:	11
Pracovná teplota:	0°C až +40°C
Čakacia doba pred opláchnutím:	5 minút

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred

vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

11006-3-2023-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.